

VERBALE VISITA PERIODICA ART. 11 -D.Lgs 626/94

In data 18/11/2004 si è svolta la visita periodica nei reparti produttivi, e negli uffici amministrativi.

Presenti:

Pasotti Roberto (procuratore 626)
Rossi Davide (rspp)
Faini Dario (medico competente)
Gatti Rossano (RLS)

REPARTO CNC

Sui centri di lavoro MORI SEIKY, è da valutare un'eventuale modifica che impedisca l'apertura accidentale delle morse blocca pezzo durante la lavorazione.

Gli rls chiedono che venga assegnato un tempo d'attesa maggiore prima dell'apertura delle porte dei centri di lavoro, tale da permettere una completa aspirazione dei fumi di lavorazione.

Si richiede inoltre la sostituzione più frequente del liquido refrigerante e una maggiore pulizia delle vasche di quest' ultimo.

Gli rls richiedono una verifica della temperatura ambiente nella zona limitrofa alle aperture antistanti le uscite di sicurezza del tunnel.

ATTREZZERIA

Si attendono i preventivi per la realizzazione dell'impianto di aspirazione fumi.

MONTAGGIO CILINDRI

Gli rls chiedono di eseguire le analisi della concentrazione ambientale del solvente utilizzato per la marcatura dei tubetti rilshan

BURATTI

Gli rls richiedono l'installazione di un gruppo d'aria condizionata per il periodo estivo.

MONTAGGIO

Tutto ok

SPEDIZIONI

Gli rls fanno notare il rischio di caduta accidentale delle macchine imballate ed impilate nella zona di spedizione.

MAGAZZINI AUTOMATICI

La situazione ambientale è molto migliorata.

VARIE

Gli rls chiedono lo spostamento della macchina ricarica chiave del caffè in zona video sorvegliata a causa dei continui tentativi di scasso.

Si richiede anche lo spostamento delle bacheche per le comunicazioni ai dipendenti, dall'esterno verso l'interno nella zona del giornale.

INTERVENTI CORRETTIVI

E' allo studio una procedura di intervento per interbloccare il funzionamento delle morse, da attuarsi con il rispetto della normativa vigente.

Per quanto riguarda la sostituzione dei liquidi refrigeranti, si è già avvertito il responsabile di reparto, affinché vengano aumentate le sostituzioni nell'arco dell'anno.

In riferimento all'allungamento dei tempi di attesa prima dell'apertura della porta della zona di lavorazione dei centri, si è comunicata l'esigenza agli addetti della produzione.

Vista inoltre l'imminente revisione del documento di valutazione dei rischi, verranno eseguite varie prove sulla condizione ambientale, tra cui temperatura e concentrazione di solventi nel reparto montaggio cilindri.

Nel reparto buratti sono in corso di realizzazione le tamponature necessarie per limitare la possibilità di dispersione dell'aria climatizzata proveniente dal reparto rettifiche.


Verrà comunque valutata la possibilità di realizzare un' impianto di condizionamento specifico.

Gli addetti dell'immagazzinamento e della spedizione della macchine da consegnare, sono stati avvertiti del rischio di caduta, fanno notare che questo è praticamente impossibile visto il posizionamento di rinforzi specifici.


E' stato comunque richiesto di evitare l'accatastamento delle casse, salvo nei casi in cui il quantitativo stoccato è talmente elevato da non poter fare altrimenti.

Brescia, 18/11/04


PROCURATORE



MEDICO COMPETENTE



RSPP



RLS

